


OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS ARLINDO LÉLIS (LOTE 07)	CONTRATO Nº: 124/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 02 MESES	RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629414
--	--	---

ETAPA: EM EXECUÇÃO



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: EXECUÇÃO DE EMBOÇO, PINTURA DE PAREDES E ESQUADRIAS E DEMOLIÃO E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO.

LOCALIZAÇÃO: R. João Resende - Mirai, MG, 36790-000

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 02/03/2026

OBSERVAÇÕES:

DATA: 03/03/2026

ASSINATURAS



RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO
ALLAN CARDOSO DE MELO
CREA: MG 329116/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO
Jacqueline Moreira Nicolay Secco
CREA: MG 397150

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS ARLINDO LÉLIS (LOTE 07)	CONTRATO Nº: 124/2025	RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO
	INÍCIO: 30/12/2025	Nº CREA: MG 329116/D
	PRAZO: 02 MESES	Nº DA A.R.T.: MG20264629414

ETAPA: EM EXECUÇÃO



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: EXECUÇÃO DE EMBOÇO, PINTURA DE PAREDES E ESQUADRIAS E DEMOLIÃO E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO.

LOCALIZAÇÃO: R. João Resende - Mirai, MG, 36790-000

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 02/03/2026

OBSERVAÇÕES:

DATA: 03/03/2026

ASSINATURAS




RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO
ALLAN CARDOSO DE MELO
CREA: MG 329116/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO
Jacqueline Moreira Nicolay Secco
CREA: MG 397150



OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS ARLINDO LÉLIS (LOTE 07)	CONTRATO Nº: 124/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 02 MESES	RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629414
--	--	---

ETAPA: EM EXECUÇÃO




INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: EXECUÇÃO DE EMBOÇO, PINTURA DE PAREDES E ESQUADRIAS E DEMOLIÃO E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO.
LOCALIZAÇÃO: R. João Resende - Mirai, MG, 36790-000

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 02/03/2026

OBSERVAÇÕES:

DATA: 03/03/2026




ASSINATURAS

 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO ALLAN CARDOSO DE MELO CREA: MG 329116/D	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Jacqueline Moreira Nicolay Secco CREA: MG 397150
--	--



OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS ARLINDO LÉLIS (LOTE 07)	CONTRATO Nº: 124/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 02 MESES	RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629414
--	--	---


ETAPA: EM EXECUÇÃO



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: EXECUÇÃO DE EMBOÇO, PINTURA DE PAREDES E ESQUADRIAS E DEMOLIÃO E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO.
LOCALIZAÇÃO: R. João Resende - Mirai, MG, 36790-000
DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 02/03/2026
OBSERVAÇÕES:

DATA: 03/03/2026

ASSINATURAS

 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO ALLAN CARDOSO DE MELO CREA: MG 329116/D	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Jacqueline Moreira Nicolay Secco CREA: MG 397150
--	--



OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS ARLINDO LÉLIS (LOTE 07)	CONTRATO Nº: 124/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 02 MESES	RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629414
--	--	---

ETAPA: EM EXECUÇÃO




INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: PLACA DE OBRA.
LOCALIZAÇÃO: R. João Resende - Mirai, MG, 36790-000

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 02/03/2026

OBSERVAÇÕES:

DATA: 03/03/2026

ASSINATURAS

 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO ALLAN CARDOSO DE MELO CREA: MG 329116/D	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Jacqueline Moreira Nicolay Secco CREA: MG 397150
--	--