

<p>OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS ANTÔNIO CARLI BERTAZZO (LOTE 02)</p>	<p>CONTRATO Nº: 124/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 02 MESES</p>	<p>RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629414</p>
---	---	--

**ETAPA: EM EXECUÇÃO**



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: EXECUÇÃO DE PINTURA DA FACHADA.  
LOCALIZAÇÃO: TABOÕES - MIRAI - MG

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 02/03/2026  
OBSERVAÇÕES:

DATA: 03/03/2026

**ASSINATURAS**



Engenheiro Responsável – Empresa  
ALLAN CARDOSO DE MELO  
CREA: MG 329116/D

Engenheira Responsável Técnica – Prefeitura  
Jacqueline Moreira Nicolay Secco  
CREA: MG 397150

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS ANTÔNIO CARLI BERTAZZO (LOTE 02)	CONTRATO Nº: 124/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 02 MESES	RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629414
---	--	---

**ETAPA: EM EXECUÇÃO**




INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: PLACA DE OBRA INSTALADA NA FACHADA.  
LOCALIZAÇÃO: TABOÕES - MIRAI - MG

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 02/03/2026  
OBSERVAÇÕES:

DATA: 03/03/2026

**ASSINATURAS**



Engenheiro Responsável – Empresa  
ALLAN CARDOSO DE MELO  
CREA: MG 329116/D

Engenheira Responsável Técnica – Prefeitura  
Jacqueline Moreira Nicolay Secco  
CREA: MG 397150

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS ANTÔNIO CARLI BERTAZZO (LOTE 02)	CONTRATO Nº: 124/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 02 MESES	RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629414
---	--	---

**ETAPA: EM EXECUÇÃO**



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: PINTURA DA FACHADA.

LOCALIZAÇÃO: TABOÕES - MIRAI - MG

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 02/03/2026

OBSERVAÇÕES:

DATA: 03/03/2026

**ASSINATURAS**




Engenheiro Responsável – Empresa  
ALLAN CARDOSO DE MELO  
CREA: MG 329116/D

Engenheira Responsável Técnica – Prefeitura  
Jacqueline Moreira Nicolay Secco  
CREA: MG 397150

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS ANTÔNIO CARLI BERTAZZO (LOTE 02)	CONTRATO Nº: 124/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 02 MESES	RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629414
---	--	---

**ETAPA: EM EXECUÇÃO**



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO.

LOCALIZAÇÃO: TABOÕES - MIRAI - MG

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 02/03/2026

OBSERVAÇÕES:

DATA: 03/03/2026

**ASSINATURAS**



Engenheiro Responsável – Empresa  
ALLAN CARDOSO DE MELO  
CREA: MG 329116/D

Engenheira Responsável Técnica – Prefeitura  
Jacqueline Moreira Nicolay Secco  
CREA: MG 397150